
●小倉幸一■小倉幸一■

タイトルから枝道へ分け入った感じですが、先月号のデータの信憑性を確かめるべく、レーザー変位計のトランジェント・レスポンスをチェックしてみます。

変位計のテスト法

変位計のトランジェント・テスト にメカニカルな手法を使いました。 本誌上では、あまり歯車を回してと いう実験はありませんが、変位計は もともとメカニカルな動きや寸法測 定する装置ですから、特別な使いか たではありません。

今回のメカニカル寄りの実験は、



〈第1図〉利用した回転ノコの刃部

2音法を利用したオーディオ測定

(16) 時間おくれデータを見なおす

いままでレーザー変位計をコーンの 振動パターンの検出に使ってきまし たが、トランジェントなレスポンス はどの程度かを別な面からチェック してみようというものです。


トランジェントな基準変位を何で どう与えるかが問題ですが、ここで は歯車状の回転切断用刃先(以下歯車 と呼称)を使いました。手元にあった もので、このテストのための特製品 ではありません。刃先の寸法を第1 図に示します。

直径:80 mm

刃部幅: 1.9 mm

刃先端から 0.5 mm 内側にレーザーを当てますから,実質 79 mm の直径となります。レーザー反射は 刃の部分でおきますが,刃部と刃部 の間は突き抜けています。したがって,レーザー出力は刃部の幅と回転 スピードによって決まるパルスとなります。回転スピードとパルス幅の 関係を第2図に示します。さて,全体の構造ですが,写真 A のとおりです。

駆動部:可変速電気ドリル(AC 100



V


歯車軸: 10 mm(アルミ棒), ベアリング軸受け2個使用

歯車固定:歯車軸端に 6 mm 皿ね じにて固定

駆動部との結合:歯車固定端の反対 側を6mmカプラーを使って 電気ドリルと軟結合。電気ドリ ルは専用固定具で水平固定,ベ アリング軸受け部は軸に歯車を 取り付けたあと,Z軸微調整機 構の上にまとめてセット,軸合 わせを行なって固定。


注意点:モータの回転振動が歯車に 伝わらないように歯車軸との結 合は軟材を使う。筆者は木材丸 棒を加工して使用(第3図参 照)。


歯車対レーザーでは1カ所0.5 mm厚の銅板を幅1.7 mmに切って、刃部に取り付け段差をつけました。これは、刃部のみを使うとレーザー反射のON/OFFのみとなってしまうので、レーザーから見て変位(段差)を付け、その段差がどう現われるかチェックしたのです。



〈第2図〉周波数と回転時間、パルス幅の関係

《写真 A》 レーザー変位計のト ランジェント特性を 調べるために設定し た仕組み





静电多位計用回正电極(做)

〈第3図〉歯車の回転機構とレーザー変位計の設定

変位計のトランジェント・レスポンス

筆者の使用している変位計はサンプリング 50 kHz なので、f 特的にはオーディオの基本範囲にはカバーできますが、トランジェント(過渡的)な変位に対してのレスポンスは想像の範囲を脱しません。前号で時間遅れを問題にしてきましたが、そのデータに関しても、信頼性を確認したいための実験でもあります。

第4図に歯車周辺の機構, 寸法を に電極 e f 段差発生用銅板 (段差0.3mm) 1.9mm

接着剤

回転 方向

〈第4図〉段差の作りかた

示します。段差用銅板の取り付けは 接着剤の段差への影響が出ないよう 細心の注意を払いました。

電気的にはトリガーを発生させ、 段差をつけた直前でオシロのスイー プをスタートさせなければなりません。その瞬間回転体に負荷を与えないためスイッチ等メカニカルに結合するものは使えません。そこでいつも使っている静電型変位計の活用です。測定でなく、単なる変化分が得らればいい使いかたですから、歯車に電極(銅板)を付けアルミ・シャ

> フトをとおしてアース電極と しました.


一方,固定電極は,ホルダーに銅板を接着しただけのものをマグネットのベースに固定して,歯車に対抗させました。その構成を第5図に示します。電気的構成ブロック図を第6図のようにセットし,測定をスタートします。スタートまでに手間がかかった割

にデータはあっさり得られました。 レーザー変位計の出力波形を第7 図に示します。図は全景,つまり, 1回転の様子です。具体的には,可 変速電気ドリルで回転速度を1回転 80 msec にしました。刃数 72 個で, 基本的にレーザーの反射 ON/OFF 信号 (パルス) が現われています。

途中振幅がなくなっていますが、これは間隔が計測範囲を越えたためで、原因は歯車の回転がレーザー軸に対して、角度変化を起こしていて微調整不足だったようです。刃部の拡大写真を写真 B に示します。

波形観察


肝心な部分は、トリガ点からの波形です。第8図Aが目的の部分です。第7図と少し違っていますが、レーザーの当たる部分の違いです。



〈第5図〉トリガの発生


ては手の出せないところで, 別な方法を考える必要があり ます.


1項が遅れ時間を少なくする方向に作用するとはいえ, 5kHzで数10度の不安定要素は無視できないため,変位については方法論的に再考を要するという結論です。前掲のデータも改めて再実験の上,補正に努めます(特に高域に関して)。



これをふまえて8月号の末尾"何か違和感を感じます……"から始まった遅れ時間の検証も、9月号末尾の"5kHzで360度遅れ……"も、その数値の奇異さを追求する基礎データが得られたという考えかたに変更して、歯車式変位計テストを終了します。そして、コーンの前後運動に対する変位観測を続けましょう。

ひょっとしたら,駆動電流と検出 コイル・ボビン端の反射鏡までの間 で,材料的な意味での動特性に何か 特徴があるかもしれません. そんな






を位相表示したもの

考えかたで、8,9月号のデータを 1つのグラフにまとめました。

第9図を見て、変位特性のみが大幅に変化していることがわかります。 しかも500 Hz あたりから下がっていることから、グラフの解釈としては、本来の現象とは別個なものが足し込まれていることが想像されます。

物理現象としてとらえた時間遅れ を位相の名のもと,聞いてびっくり の数値展開になりましたが,"位相は

> 感じない"という古典的な定 説と実験条件との兼ね合いの 問題と考えます。事実上は5 月号の2音法の実験で確かめ ました。第1音の期間中に第



2音をミックスし、時間的に第2音 のみ移動させたとき(手動)、時間的 位置の変化による音色の変化はあり ませんでした。この点は移動時間を 手動でなくオートで動かすと、音色 の変化が起こるものと考えています。

"波形"を強調している本稿も、変化に対する時間要素を合わせないと、聴感覚との対応が"車輪の片方"のみの片手落ちとなりそうです。参考として5月号の図版をいくつか再掲します。

感覚と位相のかかわりで横道にそれましたが、MFBにしろ NFBにしろ位相はたいへん重要なことであり、測定も慎重に、ということです。

〈参考図〉

5月号第9図と第11図を 再掲。第2音の位相を変え れば波形は変わるが、音の 変化は聴きとれない

